



No	第7面
撮影日	令和2年1月10日
撮影場所	外壁(構造)②
備考	内壁に貫通していると思われるひび割れが確認された。



No	第10面
撮影日	令和2年1月10日
撮影場所	内壁(構造)③
備考	外壁に貫通していると思われるひび割れが確認された。



No	第7面
撮影日	令和2年1月10日
撮影場所	外壁(構造)④
備考	外壁(構造)において0.5mm以下の広範囲に及ぶクラックが確認された。



No	第7面
撮影日	令和2年1月10日
撮影場所	外壁⑤
備考	外壁にモルタルの浮によるひび割れが確認された。



No	第7面
撮影日	令和2年1月10日
撮影場所	外壁⑥
備考	外壁(構造)において0.5mm以下のクラックが確認された。



No	第7面
撮影日	令和2年1月10日
撮影場所	外壁⑦
備考	外壁にモルタルの浮によるひび割れが確認された。



No	第13面
撮影日	令和2年1月10日
撮影場所	外壁(雨水)①
備考	サッシ廻りシーリングの劣化が確認された。



No	第13面
撮影日	令和2年1月10日
撮影場所	外壁(雨水)①
備考	サッシ廻りシーリングの劣化が確認された。



No	第13面
撮影日	令和2年1月10日
撮影場所	外壁(雨水)①
備考	サッシ廻りシーリングの劣化が確認された。



No	第13面
撮影日	令和2年1月10日
撮影場所	外壁(雨水)①
備考	サッシ廻りシーリングの劣化が確認された。



No	第13面
撮影日	令和2年1月10日
撮影場所	外壁(雨水)①
備考	サッシ廻りシーリングの劣化が確認された。



No	第13面
撮影日	令和2年1月10日
撮影場所	外壁(雨水)①
備考	サッシ廻りシーリングの劣化が確認された。



No	第17面
撮影日	令和2年1月10日
撮影場所	ユニットバス⑧
備考	給湯管の漏水による 水染みが確認された。



No	第17面
撮影日	令和2年1月10日
撮影場所	ユニットバス⑧
備考	給湯管の漏水による 水染みが確認された。



No	第17面
撮影日	令和2年1月10日
撮影場所	キッチン⑨
備考	排水管の漏水による 水染みが確認された。



No	第17面
撮影日	令和2年1月10日
撮影場所	洗面台⑩
備考	排水管の漏水による 水染みが確認された。



No	第17面
撮影日	令和2年1月10日
撮影場所	屋上タンク⑪
備考	屋上タンク蓋の破損が確認された。

No	
撮影日	
撮影場所	
備考	